

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

No 398

Від « 07 » вересня 2026 року

майстер сучасної то думко іор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відомий загальний попит держави
- 2) Відсутність актів перевірок ДВК
- 3) Виявлено велика кількість різнорівневої зброї - 1 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювати

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не *з'явилось*
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потрафувати ввідний розпорядок - 3 м.сези
Правом перевірки, та промишлу ДБК - 2 м.сезв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Выполнено 07.09.26,
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

3 актом ознакомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)