

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

від « 9 » 07 2005 року

майстер служби технічного обслуговування Шуліга Володимир Ярославович

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Вн. Мпачівська

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) погіршене поводження з вв'язеними в'язнями
- 2) рутинні й мертвіх через зовнішні бачен
- 3) зміцнення членів розмови

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не здійснювалася

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
не проводилось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
#Провести розчищення водною струмою водопроводу у прилеглому до 9.10.25р. Рухати у перехід через зовнішній стіни привести до норми ПБС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 555 11 04

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

3 актом ознакомлений:

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)