

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Радурів
(місце складання)

№ 924 від « 27 » 06 2024 року

Відповідно до договору від «

20

року № , працівником(ами) виконавця робіт Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

сім. Іванчук Альона Абрамівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) найдробування вентиль газу
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

не дозволено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

не дозволено

(багатоквартирного будинку в пілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

найдробування вентиль газу -
бу від 27.08.24

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 10 жовтня

Контактний робочий телефон представника виконавця 096 65-87-777

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомленій:

А.Борщук 17.08.24

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпись

(за наявності), підпись

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпись замовника)