

(пункт 6 розділу III)

систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

Майстер слюсар ТО Дутко Ігор Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 60

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потребує зорбування
- 2) Виявлено витіки газу на кроці 1, не різ. розміри в
- 3)

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

по формулти виваки розробив - з місце.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Душено Л.В. 08.07.25
Великий Новгород (дата)

(дата)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)