

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Від « 09 » 06 2026 року

майстер СТО Брухнер В.С

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відкритий розробник програми буде грабувати
- 2) Відкритий код перевіряє ДРЗ
- 3) Відкритий виступів розр - 4 мс

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

надати акт перевірки ДВК в період одного місяця.
Виявши порушень надати акт в період одного місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Працівник,

3 актом ознакомлений:

Дар'яна Чорно П.Є. /
Харків В.С. / 09.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Инструктаж з основ безпеки корист

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)